

金工实训室安全应急预案

一、火灾应急预案

- 1.现场人员应就地利用一切可以利用的消防灭火器材或工具进行灭火，并立即切断火源、电源，防止火势进一步蔓延。立即开启大门、通道，按照事先选定的逃生路线迅速地组织师生撤离。
- 2.同时向“工程训练中心安全突发事件应急处置工作领导小组”报告。应急处置领导小组立即赶赴现场。若使用现场消防设备难以扑灭时或无法控制火势时，应立即拨打“119”电话报警求助。
- 3.发生火灾时，如有人员被火围困，要立即组织力量抢救，“坚持救人第一，救人重于救火”的原则，同时立即联系校医院救治或拨打 120 急救电话。

二、触电伤害应急预案

- 1.严格按照设备安全操作规程操作设备，不允许超载运行。
- 2.当有人触电时，应立即关闭电源总开关，或用绝缘物挑开电线，使触电人员脱离电源。
- 3.对触电人员应及时救护，并拨打校医院和 120 急救电话。

三、机械伤害应急预案

- 1.发生机械伤害时，应立即关闭实验设备电源，停止设备高速运转。
- 2.立即对伤者的受伤情况进行观察，确定受伤程度酌情处理。
- 3.对受伤人员应及时救护，并拨打校医院和 120 急救电话。

四、烧伤烫伤事故应急预案

- 1.当发生灼烫事故后，现场实训指导教师应迅速将受伤人员脱离危险区域并立即通知校医到达现场，同时拨打 120 急救电话。
- 2.火焰烧伤：衣服着火应迅速脱去燃烧的衣服，或就地打滚压灭火焰，或用衣被等物扑盖灭火，切忌站立喊叫或奔跑呼救，避免头部和呼吸道灼伤。
- 3.高温液体烫伤：应立即将被热液浸湿的衣服脱去，如果与皮肤发生粘连，不得强行脱烫伤人员的衣物，以免扩大创面损伤面积。
- 4.物料烫伤：高温物料烫伤时，应立即清除身体部位附着的物料，必要时脱去衣物，然后冷水冲洗，如贴身衣服与伤口粘在一起时，切勿强行撕脱，以免使伤口加重，可用剪刀先剪开，然后慢慢将衣服脱去。

五、压力气体钢瓶事故处理应急预案

- 1.气瓶发生爆炸时，现场人员立即通知危险区域人员紧急疏散，立即上报学校及中心领导并拨打消防电话，在保障自身安全情况下关闭现场所有的总电闸，防止引起连环爆炸。
- 2.若有人受伤，现场人员在疏散过程中应立即组织其他人员协助伤者撤离现场后，拨打 120 急救电话。
- 3.在学校实验室安全事故应急领导机构或消防人员赶到现场实施救助前，严禁任何人靠近，防止误伤，导致人身伤害或生命危险。
- 4.因压力气瓶爆炸引起的火灾时，当火焰已波及到气瓶或气瓶已处于火中，为防止气瓶受热爆炸，应用水龙带或其他方法向气瓶喷射大量的水进行冷却处理。

注意：要注意保护好现场，接受事故调查，同时将事故情况上报“工程训练中心安全突发事件应急处置工作领导小组”，将事故情况上报学校。